


## 概述

JMQ-7型系国际标准面板式安装结构对不同传导辊具备现场适配能力，适用于带状材料收放机构计米及自动定长控制，应用于漆包线、电线、布匹、钢丝，长度测量及印刷、冲床、移印机产品数量的统计。

## 特点

- 专用高精度集成电路轻触按键操作。
- 小数点自动移位，控制精度0.001。
- 计数速度：高速、低速选择。
- 继电器动作后自动复位或保持吸合。
- 具键盘锁保护功能，防止意外修改。
- 二种计数方式：预置数、累计数。
- 停电记忆，数值保存10年。
- 加减计数




## 技术数据

- 电源电压：交流 380V、220V、110V、36V、  
85%~110%、50~60Hz  
直流 DC24V、DC12V。
- 计数速度 高速1000次/秒最小脉冲宽度0.5mS；  
低速50次/秒最小脉冲宽度10mS。
- 复位方式：面板按键复位、外部端子复位、  
自动复位，不自动复位，最小脉宽20mS。
- 输入信号：接近开关、光电开关、接点信号。
- 自动复位时间：0.1秒~99.9秒(任意设定)。
- 辅助电源输出 DC12V、30mA供传感器作电源。
- 计数范围：1~999999
- 计数比率设定范围 0.001~9.999。
- 显示器件：LED0.39英寸。
- 开孔尺寸：44x91mm。

## 工作程序

随机可逆计数模式	并关状态	工作模式图
可逆B： 输入CP <sub>1</sub> 信号加计数 输入CP <sub>2</sub> 信号减计数	ON K1	CP <sub>1</sub> CP <sub>2</sub> 计数值
可逆C： 自动判别正倒转，加减 计数	ON K1	CP <sub>1</sub> CP <sub>2</sub> 计数值

## 接线图




- 10.9 电源输入
  - 5 公共地线
  - 8.4 CP2减计数
  - 4 DC12输出
  - 7.4 CP1加计数
  - 2.3 常闭触头
  - 6.4 复位
  - 2.1 常开触头
- 注：CP1、CP2不能同时输入信号。

## 信号传感器的应用

仪表采用步长运算方法计量长度，则步长愈短计量精度愈高，在普通带状材料收放机构采用霍尔接近开关传感器，设置几个感应体，使步长值不大于9.999即可。

例：某一传动辊直径0.3米，采用NPN霍尔接近开关传感器，如设置15个感应体，求：步长是多少？  
求：计量1米长度L设定值是多少？



解1：传动辊周长 =  $0.3\pi = 0.3 \times 3.14 = 0.94248$  米  
取磁钢数15片，得步长  $P = 0.94248 \div 15 \approx 0.063$  米  
 $L$  设定值 =  $1 \div 0.063 = 15.8730$